

GHP 保守管理作業表

メーカー	アイシン	アイシン
室外機・型式名	AXGP710F2ZD	AXGP560F2ZD
能力	冷房：71.0KW 暖房：80.0KW	冷房：85.0KW 暖房：95.0KW
点検インターバル	1回/110,000Hor5年	
エンジンオイル交換	○	○
エンジンオイル漏れ点検	○	○
オイルフィルター交換	○	○
エアエレメント交換	○	○
スパークプラグ交換	○	○
冷却水交換	○	○
バルブクリアランス点検調整		
エンジン掛かり具合・異常音点検	○	○
キャブクリーナー洗浄	○	○
エンジン圧縮圧力点検	○	○
バルブシート洗浄		
コンプレッサーベルト交換	○	○
コンプレッサー冷媒漏れ点検	○	○
冷却水ホース交換	○	○
燃料ホース交換	○	○
排気ガスホース点検	○	○
排気ドレインホース点検	○	○
室内機フィルター点検	○	○
ブローバイホース点検		
室内機異常音・振動点検	○	○
リモコン機能確認	○	○
冷房・暖房能力確認	○	○
室内機ファン駆動Vベルト交換	○	○
排気ドレンフィルター充填石交換	○	○
排気ドレンフィルター充填フィルター交換	○	○
冷媒配管漏れ点検	○	○
換気フィルター交換		
室外機・室内機ファン点検	○	○
室外機異常音・振動点検	○	○

室 外 機 ・ 室 内 機 外 観 確 認	○	○
室 外 機 空 気 熱 交 換 機 詰 ま り 点 検	○	○
ガスコックからガス電磁弁接続間のガス 漏 れ 点 検	○	○
ガス電磁弁本体と接続部のガス漏れ点 検	○	○
ゼロガバナー本体と接続部のガス漏れ 点 検 （ 開 放 口 ）	○	○
ゼロガバナーからミキサー接続間のガス 漏 れ 点 検	○	○
室 外 機 ロ ム バ ー ジ ョ ン ア ッ プ	○	○
室 外 機 熱 交 換 器 ル ー ム 排 水 点 検	○	○

（注１）点検項目は変更になることがある。